







Absender: Holztechnik Mustermann GmbH. Wiese 17. 12345 Musterstadt

Ihr Ansprechpartner: Herr Ruschmisk Tel: 012345-235 -123 . Fax: 012345-235-124 E-Mail: ruschmisk@musterman-fenster.de

**Kommission: 1 - HFEE 68 PSYS - Risch****Liefertermin:****! Alle Maße sind Millimeter . Sprossenmaße = Achsmaße !**

Position(en)	Stück	Maße Breite. x Höhe & Skizze	Bezeichnung, Aufbau
14	1	581 x 1687 	1,1 4/18/4b 32dB, Dicke 26,0 mm Wärmeschutzglas 26mm (4/18/4b) Werte: Ug=1,1. g=64%. Rwp=32dB  R1 = 653    MP1 = (-72/1038)    H1 = 167 <b>Ansicht von innen!</b>
15, 16, 27, 28	4	906 x 432 	1,1 4/18/4b 32dB, Dicke 26,0 mm Wärmeschutzglas 26mm (4/18/4b) Werte: Ug=1,1. g=64%. Rwp=32dB  R1 = 759    MP1 = (453/-327)    H1 = 150 <b>Ansicht von innen!</b>
15, 16	2	906 x 1108 	1,1 4/18/4b 32dB, Dicke 26,0 mm Wärmeschutzglas 26mm (4/18/4b) Werte: Ug=1,1. g=64%. Rwp=32dB
17, 18	4	405 x 1112 	1,1 4/18/4b 32dB, Dicke 26,0 mm Wärmeschutzglas 26mm (4/18/4b) Werte: Ug=1,1. g=64%. Rwp=32dB



Absender: Holztechnik Mustermann GmbH. Wiese 17. 12345 Musterstadt

Ihr Ansprechpartner: Herr Ruschmisk Tel: 012345-235 -123 . Fax: 012345-235-124 E-Mail: ruschmisk@musterman-fenster.de

**Kommission: 1 - HFEE 68 PSYS - Risch**

**Liefertermin:**

**! Alle Maße sind Millimeter . Sprossenmaße = Achsmaße !**

Position(en)	Stück	Maße Breite. x Höhe & Skizze	Bezeichnung, Aufbau
19	1	<b>1100 x 1900</b> 	1,1 4/18/4b 32dB, Dicke 26,0 mm Wärmeschutzglas 26mm (4/18/4b) Werte: Ug=1,1. g=64%. Rwp=32dB  R1 = 856      MP1 = (550/1044) H1 = 200 <b>Ansicht von innen!</b>
20	1	<b>1200 x 1900</b> 	1,1 4/18/4b 32dB, Dicke 26,0 mm Wärmeschutzglas 26mm (4/18/4b) Werte: Ug=1,1. g=64%. Rwp=32dB  R1 = 600      MP1 = (600/1300) H1 = 600 <b>Ansicht von innen!</b>
21	1	<b>676 x 676</b> 	1,1 4/18/4b 32dB, Dicke 26,0 mm Wärmeschutzglas 26mm (4/18/4b) Werte: Ug=1,1. g=64%. Rwp=32dB  R1 = 338      MP1 = (338/338) H1 = 338 R2 = 338      MP2 = (338/338) H2 = 338 <b>Ansicht von innen!</b>